МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

3 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕВЕРНОМУ АДМИНИСТРАТИВОМУ ОКРУГУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

127238, Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд д. 15/27, телефон: (499) 488-70-92, Факс: (499) 482-35-79, E-mail: sao3@gpn.moscow

Акт обследования № 1-30-7-46

«26» февраля 2021 г. г. Москва
(город, село, поселок)

16 ч.00 мин.

Мною, государственным инспектором Бескудниковского района по пожарному надзору САО г. Москвы, инженером 3 РОНПР Управления по САО Главного управления МЧС России по городу Москве майором внутренней службы Балаковым Николаем Юрьевичем

в период с 11 ч. 00 мин. «26» февраля 2021 г. по 13 ч. 00 мин. «26» февраля 2021 г. проведено обследование документов объекта заявителя на территории, в здании и сооружениях ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР №76
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного(-ых) по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.93

при обследовании совместно со специалистом по ГО Антошиным И.В.
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:
1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:
г. Москва, Дмитровское шоссе, д.93. 3-х этажное здание, 2-й степени огнестойкости, электрифицированное напряжением 220 В, электропроводка выполнена открытым способом, отопление центральное, водяное. Здание расположено на охраняемой территории. Обеспечено шестью эвакуационными выходами. Оборудовано системой АПС, системой оповещения людей при пожаре, обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), обучение сотрудников ответственных за обеспечение пожарной безопасности проведено, проводятся инструктажи.

2) в ходе обследования установлено:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
Нарушений не выявлено		

С Актом обследования ознакомлен:

Директор ГБОУ РОЦ №76
Гавриленко Е.С.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

«26» февраля 2021 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор ГБОУ РОЦ №76
Гавриленко Е.С.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:
Объект защиты по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.93, соответствует требованиям пожарной безопасности.

«26» февраля 2021 г.

Обследование проводил:

Старший инспектор 3 РОНПР Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве майор внутренней службы

(подпись)

Н.Ю. Балаков

«26» февраля 2021 г.